

Prot. 27105
R.I.F. 251291

Pisa, 15 FEB. 2016

Al Sindaco Comune di Pisa
e p.c.

Al Comandante della P.M.
Avv. Pietro Pescatore
Via Cesare Battisti, 51 Pisa
Fax 050 910808

Azienda USL Toscana nord ovest



Oggetto: Rivisita per vigilanza igienico sanitaria "Comune di Pisa" – Direzione Polizia Municipale.

A seguito della vs. comunicazione, relativa alla vigilanza igienico-sanitaria svolta presso i locali della Polizia Municipale – Sesta Porta, datata 10/02/2016 vs prot. 10937, in data 11/02/2016 stato eseguito dagli operatori Dott. Piero Cibeca e dalla Tdp Martina Galeotti il/sopralluogo di rivisita per l'accertamento delle prescrizioni impartite alla S.V. con lettera del giorno 04/02/2016 - numero Prot. 20899 – Rif. pratica 251291.

Dal sopralluogo è stato accertato quanto segue.

LOCALE SPOGLIATORIO DONNE

È stata effettuata opera di muratura e di imbiancatura, per la sostituzione delle parti murarie ove era presente muffa ed umidità.

LOCALE WC

Tale WC si presenta ancora distaccato parzialmente dalla parete dove fissato originariamente e pertanto ancora inutilizzabile inoltre dall'ultimo sopralluogo si è parzialmente distaccato un altro WC.

LOCALE SPOGLIATORIO UOMINI

È stata effettuata opera di muratura e di imbiancatura, per la sostituzione delle parti murarie ove era presente muffa ed umidità. I piatti delle docce risultano essere stati ripristinati per il loro utilizzo.

E' stato altresì accertato che al momento del sopralluogo, il locale spogliatoio, che per dichiarazione della S.v., era stato interdetto al suo utilizzo, per mancanza di idoneo impianti di aspirazione/ricircolo dell'aria, era invece aperto e utilizzato.

CORRIDOI E LOCALI DI COMUNICAZIONE

È stata effettuata opera di muratura e di imbiancatura, per la sostituzione delle parti murarie ove era presente muffa ed umidità.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

Per quanto riguarda l'impianto di areazione si ritiene indispensabile per una sua corretta valutazione che venga inviata una relazione esaustiva completa in tutte le sue parti e firmata da tecnico abilitato. Attualmente è constatabile che le bocchette di estrazione

UNITÀ FUNZIONALE
IGIENE PUBBLICA E
NUTRIZIONE

Galleria G. B. Gerace 14
56124 Pisa
Tel. 050-954.403
isp-pi@usl5.toscana.it

Responsabile
Dott.ssa
Emanuela De Franco

dell'aria sono dislocate nei bagni e comunque separate dai locali spogliatoi dalle porte dei bagni stessi e del relativo locale antibagno.

PAVIMENTI

I pavimenti di tutti i locali bagni, antibagni e docce suddetti risultano scivolosi e quindi rappresentano un potenziale rischio per cadute accidentali. Dovrà pertanto essere presentata scheda tecnica del materiale utilizzato per il rivestimento dei pavimenti che ne certifichi le caratteristiche e che in particolare ne specifichi il grado di "antisdruciolio".


Si fa presente inoltre che sulla strada davanti l'ingresso del garage utilizzato per gli automezzi della Polizia Municipale è presente un serbatoio di raccolta di acque di non specificata provenienza che non presenta idoneo sistema di chiusura, in quanto il tappo a sigillo di tale serbatoio non è stato montato per mancanza di spazio. Da tale serbatoio è stato constatato che fuoriescono liquami maleodoranti.

Si rappresenta che i lavori di ripristino dei locali effettuati (imbiancatura, muratura) avranno certamente poca "durata" in quanto il materiale utilizzato "carton gesso" si presenta estremamente soggetto a decadimento e possibili ulteriori infiltrazioni e/o assorbimento di umidità.

Per quanto sopra specificato si ritiene che i locali ispezionati non siano attualmente idonei da un punto di vista igienico sanitario per il loro utilizzo.

Distinti saluti.

Dott.ssa Emanuela De Franco



UNITÀ FUNZIONALE
IGIENE PUBBLICA E
NUTRIZIONE

Galleria G. B. Gerace 14
56124 Pisa
Tel. 050-954.403
isp-pi@usl5.toscana.it

Responsabile
Dott.ssa
Emanuela De Franco